Trygghetsvandring i Söderbärke 2025-03-19


Tid: *Kl 17-18.30,* **2026 höst justeras tiden till 18-19.30!**

Medverkande: Trygghetschef, Driftchef Bärkehus inre, park och skogschef, gatuchef, representant hyresgästföreningen med två st medlemmar och SPF.

Fokuset för vandringen var svältfallen.

Agenda/rutt:

- *Uppföljning tidigare vandringar samt åtgärder svältfallet.*

• **Svältfallen, Dalavägen 61-69** Önskemål att ytan beläggs med gräs och den öppna ytan får belysning. • Brevlådor får en permanent lösning. • Den asfalterade ytan har höga bulor som är lätta att snava på. **Trygghetschef**: Asfalten åtgärdad!	
• **Rönnvägen** Hyresgäster uppger att dom under flera år efterfrågat farthinder på Rönnvägen. Trygghetschef: Åtgärdat!	

- **Kontroll av nya busshållplatsen!**

En upplyst och tydlig yta.





- **Folkets hus och fritidsgård!**

Belysning fungerar. Upplevs nu som mycket ljusare och tryggare.





	
• På kvällen runt **Skeppargatan**, i Söderbärke, ofta fungerar inte gatlamporna..	*Tyvärr var det inte tillräckligt mörkt.*
• *Gångbanan från Västra **Industrivägen till gamla kiosken (i Vad)** dåliga gatlysen. Då vandringen genomfördes dagtid kunde detta inte kontrolleras. Men kontrolleras under hösten 2025.*	*Tyvärr var det inte tillräckligt mörkt.*
• Uppföljning **elevrådets synpunkter** på trygghet. Lyfts in under våren 2026!	○ Omklädningsrummen (idrotten) *Tyvärr inget som trygghetsvandringen kan titta på då vandringen tittar på yttre miljö. Frågan skickas vidare till fastighetsägaren och rektor.* ○ Omklädningsbås på Hagudden, bilder bifogas. *Kan elevrådet utveckla varför dessa bås är otrygga? Liknande bås finns på flera platser i kommunen. Frågan lyftstillbaka till elevråd!*
• ***Lundavägen,** Generellt mycket dålig asfalt. Sprickor, bulor och brunnar som är både höga och låga.*	 *”Veck” så att vattnet rinner undan! Åtgärdas av Bärkehus.*


	 *Omfattande arbete!*
• *Belysning blockeras av grenar.* ***Stolpe 5141*** *Åtgärdas av tekniska!*	
• *Belysning blockeras av grenar.* ***Stolpe 5171*** *Åtgärdas av tekniska!*	


• *Belysning blockeras av trädgrenar.* *Adress Bärkevägen 34, Söderbärke* ***Kontakta trafikverket!*** *Trygghetschef mejlar Trafikverket.*	
• *Belysning blockeras av trädgrenar samt stolpe påväg in på tomt!* *Adress Bärkevägen 29, Söderbärke* ***Kontakta trafikverket!*** *Trygghetschef mejlar Trafikverket.*	

Vandringen 2025

Avrapportering restpunkter från tidigare vandringar:

Busskur invid återvinningsstation:

	Platsen uppfattas som mycket mörk och otrygg för förbipasserande och i synnerhet för buss resenärer. **Trygghetschef:** Åtgärdat!
Folkets Hus: 	Lyktstolpe har ny armatur. Parkeringen är rörig då det saknas anvisning för parkering såsom gatulinjer och parkerings markeringar. Risk för olyckor då det rör sig ungdomar och barn på platsen. **Trygghetschef:** Armatur åtgärdad! Parkering åtgärdad!

	Aktivitetshallen har lampor som lyser upp dåligt och bör bytas ut till starkare ljuskälla. **Trygghetschef:** Åtgärdat!
	Trasig lampa ner till fritidsgården. **Trygghetschef:** Åtgärdat!




Innergården till fritidsgården uppfattas som mycket mörk och rörelsesensorn som aktiverar strålkastaren tänder långt ut. Lampa över entré ur funktion! Belysningen till fritidsgården bör förbättras för att öka tryggheten för ungdomar och fritidsgårdspersonal.

Trygghetschef: Åtgärdat!



Bärkevägen:





Cykelväg ner mot kyrkskolan är obelyst och uppfattas som mörk.


-Vi tillfället för vandringen så bedömdes hastigheten på trafikanter högre en anslagen 40 och önskemål är att polisen genomför trafikkontroll på platsen.

Trygghetschef:
Fortfarande mörkt!



Kyrkskolan: Då arbetet med planerad renovering påbörjats så har nedan åtgärder inte kontrollerats under höstens vandring!

	Belysning på innergården är begränsad och det finns behov av flera ljuskällor. Ingången till innergården saknar staket eller grind. Risk föreligger att obehöriga tar sig in på skolområdet med exempelvis fordon. Otydligt var skolgård startar. **Trygghetschef:** Lyfts in vid framtida renovering av kyrkskolan.
	Lampa ur funktion? Behov av byte till LED eller annan typ av armatur. **Trygghetschef:** Lyfts in vid framtida renovering av kyrkskolan.

		Behov av byte till LED eller annan typ av armatur. **Trygghetschef:** Lyfts in vid framtida renovering av kyrkskolan.

Nästa vandring:

11/3 (Söderbärke) och 12/3 (Smedjebacken), -2025 kl 14.30-16.00.

Anteckningar av:

Carl-Fredrik Norgren, Trygghetschef